


m n.p.m.

m n.p.m.



Pi cioletnia kontrola stanu technicznego urz. hydrotechnicznych zbiornika wodnego Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie				Zał.Nr 6.4
	Data	Nazwisko	Podpis	Przekrój geotechniczny 1+230
Opracował	12.09.2018	E. Skrzypczak		
Weryfikował				
				Skala 1: $\frac{100}{100}$

Rysunek wykonano programem "GeoStar"